
## Festwiderstände (Fortsetzung)

Je weniger Widerstandswerte in einer Normreihe definiert sind, desto grösser muss die Toleranz sein, damit die ganze Widerstandsskala lückenlos abgedeckt ist.


Die Abbildung zeigt die 6 definierten Widerstandswerte der Normreihe E6 mit den dazugehörigen Toleranzbändern (± 20 %).



**Übung 2.1** Welche E-Reihen sind nebst der E6 und E12 Reihe auch erhältlich? Geben Sie zudem die Toleranzen an.

## 7.2.1 Drahtwiderstände

Die Belastbarkeit von Drahtwiderständen liegt allgemein zwischen 0,25 W – 200 W.



- a) Wickelkörper
- b) Anschlussdraht
- c) Schutzschicht
- d) Widerstandsdraht aus Konstantan, Manganin, Chrom-Nickel

Vorteile:


Nachteile:



## 7.2.2 Schichtwiderstände

Die Belastbarkeit von Schichtwiderständen ist mit 0,1~W-2~W deutlich kleiner, als bei Drahtwiderständen.

**Übung 2.2** Wofür stehen die Buchstaben a – d?



- a) Wickelkörper
- b) Anschlussdraht
- c) Schutzschicht
- d) Widerstandsfilm

## Beispiel

0,6 W Präzisions-Metallschicht-Widerstand 0,1% Toleranz



Vorteile:

Nachteile: